

Delay Codes / Codes de délai / Delay codes

Giromat-Software ist ab Version 1.5.0 unterstützt

PayEye-Software ist ab Version 1.2.1 unterstützt

Plug & Play Box ist ab Firmware 1.5.7 unterstützt

Le logiciel Giromat est pris en charge à partir de la version 1.5.0

Le logiciel PayEye est supporté à partir de la version 1.2.1

La boîte Plug & Play est supportée à partir du firmware 1.5.7

Giromat software is supported as of version 1.5.0

PayEye software is supported as of version 1.2.1

Plug & Play Box is supported as of firmware 1.5.7

Delay 1ms
(1000 chars / s)



Delay 2ms
(500 chars / s)



<p>Delay 5 ms (200 chars / s)</p>	
<p>Delay 10ms (100 chars / s)</p>	
<p>Delay 20ms (50 chars / s)</p>	
<p>Delay 0ms Reset Delay</p>	

Modifier Key Events – Nur für die Plug&Play Box

Modifier Key Events – Uniquement pour la Plug&Play Box

Modifier Key Events – Only for the Plug&Play Box

Die Firmware der Plug&Play Box ab Version 1.6.0 ist unterstützt

Le microprogramme de la Plug&Play Box à partir de la version 1.6.0 est pris en charge

Plug&Play Box firmware 1.6.0 and higher is supported

Wenn TRUE, sendet die PPB separate HID-Ereignisse für alle Modifikatortasten (Alt, Ctrl, Shift).


Dies kann bei Problemen in Remote Umgebungen helfen.

Si elle est TRUE, la PPB envoie des événements HID séparés pour toutes les touches de modification (Alt, Ctrl, Shift).

Cela peut aider à résoudre des problèmes dans des environnements éloignés.

Wenn TRUE the PPB will send separate HID events for all modifier keys (Alt, Ctrl, Shift).

This can help with problems in remote environments.

<p>Modifier Key = TRUE (Default)</p>	
<p>Modifier Key = FALSE</p>	